

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 조성근

경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)

TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호

접수번호	RW1905-0131	접수일자	2019.05.07
시료유형	저수조	시험항목	일반세균 외 5개 항목
의뢰업체명	덕성여자대학교	검사목적/시험구분	정기검사 / 신규
시료채취일시	2019.05.07	시료채취방법	직접채수
시료채취장소	서울특별시 종로구 삼일대로 460 (운니동, 덕성여자대학교 평생교육원) 종로캠퍼스		

《 시험 결과 》

분석 항목	수질 기준	시험 결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100mL	불검출
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	8.2
탁도	0.5 NTU 이하	0.17
잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.17
판 정	적합	

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2019년 05월 14일

원본대조필



(주) 혜 성 환 경



- 비고**
1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 조성근

경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)

TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호

접수번호	LIW1905-0253	접수일자	2019.05.07
시료유형	옥내급수관	시험항목	수소이온농도 외 6개 항목
의뢰업체명	덕성여자대학교	검사목적/시험구분	정기검사 / 신규
시료채취일시	2019.05.07	시료채취방법	직접채수
시료채취장소	서울특별시 종로구 삼일대로 460 (온니동, 덕성여자대학교 평생교육원) 종로캠퍼스		

《 시험 결과 》

분석 항목	수질 기준	시험 결과
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	8.0
탁도	1 NTU 이하	0.16
색도	5 도 이하	1
철	0.3 mg/L 이하	불검출
납	0.01 mg/L 이하	불검출
구리(동)	1 mg/L 이하	0.022
아연	3 mg/L 이하	0.009
판 정	적합	

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2019년 05월 14일

원본대조필 ①



(주) 혜 성 환 경



비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명의로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.